



SECCION "I"




CERCADO PLANTA OSMOSIS



DETALLE DE MANTENIMINETO A CERCADO PLANTA OSMOSIS

SIMBOLOGIA.	
DE PROYECTO:	
	ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE POSTES
	POSTE DE ACERO PTR 2"X2"X1/8" EXISTENTE
	MANTENIMIENTO A POSTE EXISTENTE DE ACERO.
	TRAMOS DE CONCERTINA NUEVA.
	TRAMOS DE CONCERTINA EXISTENTE A REINSTALAR
	TRAMOS DE BARRA SUPERIOR DE 40 MM A COLOCAR.
	MANTENIMIENTO A CERCA PLANTA DE OSMOSIS
CONDICIÓN ACTUAL:	
	POSTE EXISTENTE DE ACERO.
	POSTE EXISTENTE DE ACERO ACABADO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.
	POSTE EXISTENTE DE POLIETILENO.



DETALLE DE CONEXIONES EN CERCADO PERIMETRAL

REVISÓ: ELABORÓ: ING. ALVARO OSORIO GARCIA DEPTO. DE PLANEACIÓN ING. SERGIO ARTURO CAMPOS DE LA CRUZ COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA	 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.	APROBÓ: ING. ALBERTO SÁNCHEZ JUÁREZ GERENCIA DE INGENIERÍA Vo. Bo.: LIC. ROBERTO DE LA GARZA LICÓN DIRECCIÓN GENERAL	PLANOS COMPLEMENTARIOS ARCHIVO: API cerca 2013.DWG ESCALA: S/E FECHA: MARZO 2013 APIDBO-ING-MANCER-06/13	PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA TUM PLANTA DE AGUA
---	---	---	---	---